

Горизонтальные шкалы ABSOLUTE с функцией измерения диаметра

Серия 572


- Установка нуля производится один раз и сохраняется как "абсолютный ноль" до следующей замены батареи.
- Вы получите максимальную точность измерений даже при высокой скорости считывания.




572-483-10

Метрические Горизонтальная, многофункционального типа с функцией отображения диаметра

№	Диапазон измерений	Погрешность	L1 [мм]	L2 [мм]	t [мм]	Масса [г]
572-480-10	0-100 мм	0,03 мм	244	220		250
572-481-10	0-150 мм	0,03 мм	294	270		280
572-482-10	0-200 мм	0,03 мм	344	320		310
572-483-10	0-300 мм	0,04 мм	444	420		370
572-484-10	0-450 мм	0,04 мм	594	570	6	760
572-485-10	0-600 мм	0,05 мм	774	750	6	900
572-486-10	0-800 мм	0,06 мм	974	950	10	1710
572-487-10	0-1000 мм	0,07 мм	1174	1150	10	2040



100-300 мм



450-1000 мм

ABSOLUTE®

Функции	Серия 572
Вкл./Выкл.	●
DATA/HOLD (Передача данных/ Удержание значения)	●
Предупреждение о низком напряжении	●
Вывод данных	●
Установка нуля	●
Предустановка	●
Функция диаметра	●
ORIGIN	●

Спецификация

Погрешность	См. список технических характеристик (без учёта ошибки квантования)
Разрешение	0,01 мм
Макс. скорость реакции	Нет ограничений
Комплектация	Одна батарея

Оptionальные аксессуары

№	Описание
905338	Кабель Digimatic (1 м)
905409	Кабель Digimatic (2 м)
905689	Кабель Digimatic (1 м)
905690	Кабель Digimatic (2 м)
905691	Кабель Digimatic (1 м)
905692	Кабель Digimatic (2 м)
905693	Кабель Digimatic (1 м)
905694	Кабель Digimatic (2 м)
06ADV380C	Кабель USB с кнопкой передачи данных (2 м)
02AZD790C	Кабель U-Wave с кнопкой передачи данных

Расходуемые аксессуары

№	Описание
938882	Батарея SR44