

# Дополнительные щупы для кругломеров Roundtest

Сменные щупы для RA-10, RA-120, RA-120P, RA-1600, RA-2200, RA-H5200

## Стандартные аксессуары

№	Описание
12AAL021	Стандартный щуп

## Оptionальные аксессуары

№	Описание
12AAL022	Щуп для пазов
12AAL023	Щуп для глубоких пазов
12AAL024	Щуп для углов
12AAL025	Щуп для фрезеровочных следов
12AAL026	Щуп для малых отверстий (Ø0,8 мм)
12AAL027	Щуп для малых отверстий (Ø1 мм)
12AAL028	Щуп для малых отверстий (Ø1,6 мм)
12AAL029	Щуп для сверхмалых отверстий (Ø0,5 мм)
12AAL030	Шариковый щуп Ø1,6 мм
12AAL031	Дисковый щуп
12AAL032	Кривошипный щуп (Ø0,5 мм)
12AAL033	Кривошипный щуп (Ø1 мм)
12AAL034	Щуп для плоских поверхностей
12AAL035	Удлиненный щуп (2x) *1
12AAL036	Удлиненный щуп (2x) для пазов *1
12AAL037	Удлиненный щуп (2x) для глубоких пазов *1
12AAL038	Удлиненный щуп (2x) для углов *1
12AAL039	Щуп 2X-длины для фрезеровочных следов *1
12AAL040	Удлиненный щуп (2x) для малых отверстий *1
12AAL041	Стандартный удлиненный щуп (3x) *1 *2
12AAL042	Удлиненный щуп (3x) для глубоких канавок *1 *2
12AAL043	Держатель щупа
12AAL044	Держатель щупа для пазов
12AAL045	Удлиненный держатель щупа (2x) для пазов *1

\*1 Не доступно для RA-10, RA-120, RA-120P

\*2 Измерение возможно только в вертикальной плоскости



Пазы



Плоская поверхность




























Фрезеровочные следы



Угловой



Малые отверстия

 <p>12AAL021 - Стандартный Ø 1,6 мм карбид вольфрама</p>	 <p>12AAL022 - щуп для пазов Ø 3 мм карбид вольфрама</p>	 <p>12AAL023 - для глубоких пазов радиус 0,25 мм, сапфир</p>
 <p>12AAL024 - щуп для углов радиус 0,25 мм, сапфир</p>	 <p>12AAL025 - для фрезеровочных следов карбид вольфрама, радиус 15 мм</p>	 <p>12AAL026- для малых отверстий карбид вольфрама Ø 0,8 мм</p>
 <p>12AAL027- для малых отверстий Ø 1 мм карбид вольфрама</p>	 <p>12AAL028 - для малых отверстий Ø 1,6 мм карбид вольфрама</p>	 <p>12AAL029- для сверхмалых отверстий Ø 0,5 мм карбид вольфрама</p>
 <p>12AAL030- шариковый щуп Ø 1,6 мм Ø 1,6 мм карбид вольфрама</p>	 <p>12AAL031- дисковый щуп Ø 12 мм</p>	 <p>12AAL032- кривошипный Ø 0,5 мм карбид вольфрама</p>
 <p>12AAL033- кривошипный Ø 1 мм карбид вольфрама</p>	 <p>12AAL034- для плоских поверхностей карбид вольфрама</p>	 <p>12AAL035- стандартный 2X-длины Ø 1,6 мм карбид вольфрама</p>
 <p>12AAL036- 2X-длины для пазов Ø 3 мм карбид вольфрама</p>	 <p>12AAL037- 2X-длины для глубоких пазов R 0,25 мм сапфировый</p>	 <p>12AAL038- 2X-длины для углов R 1 мм сапфировый</p>
 <p>12AAL039- 2X-удлиненный для фрезеровочных следов карбид вольфрама, радиус 15 мм</p>	 <p>12AAL040- 2X-длины для малых отверстий Ø 1 мм карбид вольфрама</p>	 <p>12AAL041- стандартный 3X-длины Ø 1,6 мм карбид вольфрама</p>
 <p>12AAL042- 3X-длины для глубоких пазов R 0,25 мм сапфировый</p>	 <p>12AAL043- держатель щупа Для установки щупа КИМ (резьба M2)</p>	 <p>12AAL044- держатель щупа для пазов Для установки щупа КИМ (резьба M2)</p>
 <p>12AAL045- 2X-удлиненный для пазов Для установки щупа КИМ (резьба M2)</p>		