



# Дополнительные принадлежности для высотомеров QM-Height

Серия 518


QM-Height




12AAF667




957261




957262




957263




12AAB552




957264




957265




12AAA788



12AAA789




12AAC072



12AAA792

(с дополнительным индикатором)




12AAA793

(с дополнительным измерительным наконечником)

## Оptionальные аксессуары

№	Описание
12AAF667	Сферический щуп $\varnothing 2$ мм (соосный тип), рубиновый шарик
957261	Сферический щуп $\varnothing 2$ мм (соосный тип)
957262	Сферический щуп $\varnothing 3$ мм (соосный тип)
957263	Сферический щуп $\varnothing 4$ мм (соосный тип)
12AAB552	Сферический щуп $\varnothing 10$ мм (соосный тип)
957264	Дисковый щуп $\varnothing 14$ мм
957265	Дисковый щуп $\varnothing 20$ мм
12AAA788	Сферический щуп $\varnothing 4$ мм (эксцентриковый тип)
12AAA789	Сферический щуп $\varnothing 6$ мм (эксцентриковый тип)
12AAC072	Щуп для измерения глубины
12AAA792	Держатель для индикатора под гильзу $\varnothing 8$ мм
12AAA793	Держатель длинный
226116	Втулка $\varnothing 6$ мм



226116

