











Дополнительные щупы для кругломеров Roundtest

Сменные щупы для RA-2200CNC, RA-H5200CNC

 12AAE301 - Стандартный Ø 1,6 мм карбид вольфрама	 12AAE302 - для плоских поверхностей Ø 1,6 мм карбид вольфрама	 12AAE303 - шариковый щуп Ø 1,6 мм Ø 1,6 мм карбид вольфрама
 12AAE304 - шариковый щуп Ø 0,8 мм Ø 0,8 мм карбид вольфрама	 12AAE305 - шариковый щуп Ø 0,5 мм Ø 0,5 мм карбид вольфрама	 12AAE306 - для глубоких отверстий Ø 1,6 мм карбид вольфрама
 12AAE307 - для глубоких отверстий Ø 1,6 мм карбид вольфрама	 12AAE308 - для глубоких пазов Ø 1,6 мм карбид вольфрама	 12AAE309 - для пазов карбид вольфрама Ø 3 мм
 12AAE310 - для пазов Ø 1,6 мм карбид вольфрама		

Стандартные аксессуары

№	Описание
12AAE301	Стандартный щуп для кругломеров с ЧПУ
12AAE302	Щуп для плоских поверхностей для кругломеров с ЧПУ

Оptionальные аксессуары

№	Описание
12AAE303	Шариковый щуп Ø 1,6 мм для кругломеров с ЧПУ
12AAE304	Шариковый щуп Ø 0,8 мм для кругломеров с ЧПУ
12AAE305	Шариковый щуп Ø 0,5 мм для кругломеров с ЧПУ
12AAE306	Щуп для глубоких отверстий для кругломеров с ЧПУ
12AAE307	Щуп для глубоких отверстий для кругломеров с ЧПУ
12AAE308	Щуп для глубоких канавок для кругломеров с ЧПУ
12AAE309	Щуп для пазов для кругломеров с ЧПУ
12AAE310	Щуп для канавок для кругломеров с ЧПУ